

Márián Attila

**Munka 1 leírása:** Üdvözlöm!

A pályázatomban egy egyszerű sík aljzat burkolását szeretném bemutatni.

A pályázati fényképeken egy tetőtérbe vezető csigalépcső  
érkezési része, felülete látható, hidegburkolat készítése közben.

A kivitelezés során nehézségként felmerült a burkoló lapok végeinek köríves kivágása,  
melyet megadott az alapfelület íve.

A kivitelezés során használt anyagok a következők voltak:

Primer G alapozó,

Ultraplan Eco 20 , aljzatkiegyenlítő

Adesilex P 9 ragasztó,

Ultracolor plus fugázó anyag.

Tisztelettel:

Márián Attila.











