



**Munka 1 leírása:** A munka Budajenőn valósult meg. Nehézség volt, hogy a burkolandó felület jócskán eltért mind a függőlegestől, mind a síkaktól. A felületet három nap alatt egyenlítettük ki a kollégámmal. Nehezítő körülmény volt még, hogy a tulajdonosnak rendkívül határozott elképzelése volt a burkolat megjelenését illetően, ezért a kb. 100 nm mészkövet ötször, hatszor átválogattuk. Ennek ellenére nagyon konstruktív volt az együttműködés a tulajdonossal, a végeredmény pedig messzemenően megfelelt a megrendelőnek. Erre a munkámra különösen büszke vagyok, egyrészt a rengeteg egyeztetés miatt, ami alaposan megmérte a türelmem, másrészt a tulajdonos hölgy ragyogó szemei, ami azt jelentette, hogy messzemenőig megvalósítottam az álmát.











**Munka 2 leírása:** A fotók egy ürömi családi ház lépcső burkolásáról készültek. Nehézség talán annyi volt, hogy az élvédők speciális élvédők voltak, amiben LED világítás került elhelyezésre. A vezetékeket el kellett tüntetni a lábazat mögött. Azért nevezek ezzel a munkával, mert büszke vagyok a végeredményre, a lépcsőfokok mérettűrése 3 mm-en belül vannak.

