

Munka 1 leírása: Üvegmozaik medence látható a képen , ami a nehézség volt benne , hogy ez eredetileg egy fóliázott medence volt , elképesztően rosszul kivitelezett szerkezettel . Medence építő és burkoló cégek véleményezése szerint ez egy lehetetlen küldetés , tele kockázattal !/ Egy telet jóstak / Rólam annyit , hogy nagy rajongója vagyok a kihívásoknak , így természetesen “igen”-t mondtam a felkérésre . Kellő gondossággal javítottam méretre/ síkra a falakat , lépcsőket ill. a sarkokat , majd vízszigeteltem és burkoltam üvegmozaikkal . Hogy miért ezzel a munkával indulok , miért erre vagyok a legbüszkébb ?? Talán azért ,mert a leghetlenebb helyzetből elsőre végleges megoldással szolgáltam , amit az idő igazol ! Nyolc éve egyetlen mozaik sem potyogott le , ami kültéren igen csak ritka . Helyszín : Budaörs / természetesen megtekinthető /









