



- | | | | |
|---|--|---|---|
| ① | meglévő és elégséges hőszigetelés | ⑦ | páraszellőző sapkája |
| ② | felújítandó csapadékvíz szigetelés perforálva | ⑧ | perforáció |
| ③ | lehegesztett alátétlemez a páraszellőző lerögzítéséhez | ⑨ | felújító csapadékvíz szigetelés alsó rétege, mechanikailag rögzítve |
| ④ | páraszellőző ablakos gallérozása | ⑩ | felújító csapadékvíz szigetelés zárólemeze |
| ⑤ | páraszellőző idom alátétlemezre leragasztva | | |
| ⑥ | Polydetail MS tömítés | | |

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

Részletrajz: 3.2.2-5

Nem járható lapostető felújítása
vasbeton födémen
egyenestrétegrenddel
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
mechanikai rögzítéssel
PÁRASZELLŐZŐ beépítése



Add value!

ÉPÜLET :					
BERUHÁZÓ :				ELLENŐR :	ALÁÍRÁS:
TERVEZŐ :					
SZERKESZTŐ :					
FILE NEVE :	TERVFAJTA :	DÁTUM :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
3.2.2-5.dwg		2013.01.10.	A4		R - 3.2.2-5