



1.8 TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM.

DETAL. SZCZELINY DYLATACYJNE



INWESTYCJA



REMONT

- 1 hydroizolacja i warstwa rozdzielająca 2 x folia PE
- 2 wypełnienie dylatacji - styropian gr. 1cm
- 3 taśma uszczelniająca **Mapeband**
- 4 sznur dylatacyjny **Mapefoam**
- 5 hydroizolacja podpłytkowa **Mapelastic + Mapenet 150**
rozwiązanie alternatywne: **Mapetex Sel**
- 6 klej **Adesilex P-9**
rozwiązanie alternatywne: **Adesilex P-4;**
Keraflex Maxi S1

- 7 spoina elastyczna **Mapesil AC**
rozwiązanie alternatywne: **Mapeflex PU-45**
- 8 okładzina ceramiczna
- 9 jastrych cementowy **Topcem Pronto**
rozwiązanie alternatywne: **Topcem + kruszywo**