

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0491

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLOOR I 302 SL**
- 2) Felhasználás célja: **Kétkomponensű szintetikus gyanta padlóbevonat, beltéri használatra**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Renszerek: **4-es rendszer**
3-as rendszer (tűzvédelmi osztály)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 13813:2002**

Bejelentett szervek: **A bejelentett laboratórium, a CSI S.p.A., N. 0497, elvégezte a teljesítmény (tűzvédelmi osztály) értékelését a gyártó által vett mintákon végzett vizsgálatok alapján.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi osztály:	Class B_{f1}-s1
Felszabaduló maró anyagok:	SR
Vízáteresztő képesség:	NPD
Kopásállóság:	AR0,5
Tapadó szilárdság	B2,0
Ütésállóság:	IR20
Hangszigetelő képesség:	NPD
Hangelnyelés:	NPD
Hőellenállás:	NPD
Vegy ellenállás:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli – vállalati min. ir. vezető**

Milanó, 28/04/2015



.....



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján

Revízió 1 megj:

Első kiadás

MAPEFLOOR I 302 SL
CE JEL
N. CPR-IT1/0491 TNY melléklete



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0491 EN 13813 MAPEFLOOR I 302 SL <i>Kétkomponensű szintetikus gyanta padlóbevonat, beltéri használatra</i>	
Tűzvédelmi osztály:	Class Bfl–s1
Felszabaduló maró anyagok:	SR
Vízáteresztő képesség:	NPD
Kopásállóság:	AR0,5
Tapadó szilárdság	B2,0
Ütésállóság:	IR20
Hangszigetelő képesség:	NPD
Hangelnyelés:	NPD
Hőellenállás:	NPD
Vegy ellenállás:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.