

Munka 1 leírása: Az első fotó összeállításba fürdő, konyha és wc burkolások láthatók! Főleg panelekbe dolgozom a 11 kerületben és környékén.

A második fotó összeállításban egy Velencei terasz felújítás látható ami felfagyott és újra kellett burkolni, természetesen mapei anyagokkal.

A fotók alsó részén még burkoltam négy darab aulát a 11 kerületben ami szintén felújításra került, ami régebben misungba volt rakva és nagyon recseget ropogott. A nehézség az volt, hogy újra kellett azzat kiegyelítőzni és betonozni mivel hogy a lift előtti szint kellett találkozzon az új burkolatokkal.



